



// BOFA MODTAGEKONTROL //



Den eksist. indvejning og modtagekontrol bygning kunne ikke længere opfylde behovet, og derfor blev vi på STEENBERG's tegnestue ApS bedt om at hjælpe med at få en ny og større bygning op at stå.

Der var nogle udfordringer idet at den eksist. bygning skulle være i drift hele tiden, og den nye bygning skulle ligge på samme plads som den eksist. af hensyn til brovægten.

Så imens der blev støbt punktfundamenter og lavet installationer i terræn blev den nye bygning som skulle indeholde 3 arbejdspladser, garderobe og toiletfaciliteter bygget som en "Præ-bygning" på arealet ved siden af.

Ved hjælp af kraner blev den eksist. bygning fjernet og den færdige bygning flyttet over på de nye punktfundamenter, diverse installationer blev tilsluttet, og facaden kunne gøres færdig. Dette foregik på en weekend, så indvejningen var i drift igen mandag morgen.

Efterfølgende blev trappe og rampe bygget for at opfylde myndighedernes krav om tilgængelighed for alle.



// FAKTA //

Bygherre // **Bofa**
 Byggeår // **2014**
 Beliggenhed // **Rønne**
 Størrelse // **Ca. 50 m2**
 Ydelse // **Totalrådgiver**